

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ НАКЛЕЙКИ

1. Подготовка поверхности. Перед наклеиванием поверхность следует тщательно очистить от пыли и грязи, обезжирить спиртом и насухо вытереть салфеткой.



2. Температура при наклеивании должна быть выше 8°C. В первые 24 часа после наклеивания следить за тем, чтобы температура существенно не снижалась. В противном случае рекомендуется дополнительная обработка феном.



3. Монтажная пленка позволяет переносить предварительно порезанные на плоттере элементы с подложки на необходимую поверхность не по одному элементу, а целым необходимым куском. Принцип: на вырезанные элементы наносится монтажная пленка, элементы фиксируются на ней. После этого элементы переносятся на нужную поверхность, а монтажная пленка аккуратно удаляется.



4. Удаление подложки. Наклейку положить на плоскую площадь так, чтобы монтажная пленка была внизу. Снять подложку настолько, насколько требуется для первоначального наклеивания. Если размер наклейки небольшой, то ее можно снять полностью. Следует всегда снимать подложку с наклейки, а не наоборот!



5. Наклеивание. Наклейка выравнивается на поверхности, прижимается в одном углу, а затем при помощи ракеля* разглаживается по всей площади нанесения. Затем необходимо медленно удалить монтажную пленку под острым углом, при этом сама наклейка не должна отклеиваться вместе с ней от поверхности. При необходимости, дополнительно, разгладьте этот участок ракелем.



*Ракель – инструмент для накатки пленки на поверхность. Его можно заменить куском пластика, обёрнутым в мягкую ткань (ткань должна быть мягкой, чтобы не оставлять царапин).



1 Монтажная пленка 2 Наклейка 3 Подложка